


# Zitterndes Xenon Licht

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 7. August 2007 um 17:22

[Zitat von Lollo050968](#)

Kommt bei mir auch hin bis jetzt ~60000km, Bj. 06/2005. Wie ist das Baujahr von Deinem T. ?

Vielleicht haben wir das gleiche schlechte "Los" bei den Scheinwerfern erwischt.

Übrigens soll bei der letzten Aktion bei mir nur der linke Brenner ausgetauscht worden sein (ich dachte Beide wären ersetzt werden ) , bei der linken Seite ist ja nach dem Austausch Ruhe.

Keep you informed.

Gruß

Lollo

Alles anzeigen

Hallo,  
mit Brenner meinst Du die Gasentladungslampe, sprich: Xenon?  
Nach meiner Kenntnis werden die immer paarweise getauscht.  
Vielleicht habe ich das aber auch nur falsch verstanden.

Gruß