

# Nockenwellensensor

Beitrag von „Tilo“ vom 9. August 2007 um 15:25

[Zitat von eule82](#)

Muss wirklich der ganze Motor ausgebaut werden - und solch hohe Kosten verursacht werden

VW wird sich nicht beteiligen, der Wahnsinn!

Leider, die Steuerkette samt Nockenwellensensoren sitzen zur Windschutzscheibe hin.

VG

Tilo