

Probleme mit Scheibenwischern

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 16. August 2007 um 14:43

[Zitat von dreyer-bande](#)

Hallo,
mein alter/neuer Rückläufer hatte dieses Problem bis dann endlich der Wischerarm getauscht wurde.

Mein neuer/alter Gebraucher hatte dieses Nicht-Sichtfenster auch.
Ich habe wie von Thommes beschrieben nur das Wischergummi getauscht.

Teile-Nr. 1K0 955 429B; 4,40 € netto.

Das Problem ist vorerst beseitigt.

Der Austausch ist kein Problem und in weniger als 5 Min. erledigt.

Gruß

Alles anzeigen

Ja, kann ich bestätigen. Mein 😊 konnte es selber kaum fassen, wie günstig das ist.

Thomas