

Serviceintervallanzeige lässt sich nicht zurückstellen

Beitrag von „FrankS“ vom 26. August 2007 um 02:02

US- Touareg sind grundsätzlich **nicht** für flexible Wartungsintervalle codiert, sie müssen alle 10000 Meilen (ca- 16000km) zum Ölwechsel bzw. Service, die genauen Arbeiten bei welchem Kilometerstand stehen im Bordbuch. Bei diesen festen Intervallen erfolgt dann auch keine Anzeige in der MFA. Man kann per Codierinterface (Stichwort VAG.COM) auch den US- Touareg auf flexible Intervalle umstellen, in den USA hat das aber nur Unterhaltungswert für den Fahrer, um die Garantiebedingungen zu erfüllen, muss man weiterhin die festen Intervalle einhalten. Wie das bei einem Reimport nach Deutschland aussieht weiß ich nicht.

Gruß,

Frank