

Klopfen im Motor beim Vorwaertsbeschleunigen

Beitrag von „Olaf“ vom 30. August 2007 um 09:49

[Zitat von Bastian Kigali](#)

Hi Tilo,

Bin wieder zurueck zuhause vom Urlaub und kann mich jetzt auf mein Problem stuerzen. Ich habe mal versucht das Problem mit dem Ruckeln logisch zu analysieren mit einem Mechaniker hier. Die Steuerkette kann nicht ausleiern und damit die synchronisierung des Motors durcheinander bringen.

Doch das kann sie leider, das ist eine bekannte Schwachstelle beim V6. Die Steuerkette dehnt sich nach einiger Zeit.

Gruß
Olaf