

Fehlerorgie im Instrumentenbrett

Beitrag von „Hofmayer“ vom 30. August 2007 um 23:41

Fehler behoben.

Es war der Bremsdrucksensor.