

# **Fehlerorgie im Instrumentenbrett**

**Beitrag von „Hofmayer“ vom 30. August 2007 um 23:41**

Fehler behoben.

Es war der Bremsdrucksensor.