

Heckscheibenheizung Audi TT Roadster

Beitrag von „GGue1313“ vom 4. September 2007 um 08:38

UPDATE

Gestern hat mich noch mein 😊 angerufen; War der Chef persönlich mit dem ich den Kauf des TT und auch im Vorjahr vom Touareg abgewickelt habe;

Folgende Probleme habe ich im Moment mit dem TT:

1. Nach einer längeren Abstellphase des Wagens (z.B. über Nacht) starte den Wagen am Morgen, drehe kurz am Lautstärkenregler des Radio und die Lautstärke steigt auf Maximum; 🤖
(Nicht ganz so lustig- dafür ist man dann schlagartig wach)
2. Bassbox des BOSE-Soundsystem klingt deffekt;
3. Anzeige der Kühlmitteltemperatur schwankt im Fahrbetrieb und geht nur sehr schwer auf 90 Grad;
4. das Problem mit der Heckscheibenheizung

Wir werden nächste Woche wieder einen Reparaturversuch unternehmen und die Heckscheibe nochmals mit Leitsilber "bearbeiten";

Sollte das keinen Erfolg bringen, würde er meinen TT Roadster zurücknehmen und gegen einen ähnlichen TT Roadster - welcher er vor ein paar Tagen von einem Kunden zurückgenommen hat - "tauschen";

(der Kunde ist auf einen Touareg umgestiegen 🤖)

Im Anhang die beiden Wagen;

(leider habe ich kein Bildbearbeitungsprogramm in der Firma, deshalb alles auf Word)