

# Ungleichmäßiger Reifenabrieb am T GP

Beitrag von „cashburner“ vom 10. September 2007 um 12:40

[Zitat von bluwe](#)

Hallo Touaregfreunde

An meinem T GP laufen alle 4 Räder auffällig nach außen ab.Habe 20" montiert,und hatte diese schon beim Vorgänger,allerdings ohne Probleme.

Hat jemand eine Erklärung?Liegt es vielleicht am Wankausgleich?Habe nunmehr 11tkm gefahren.

Werde mich die Woche wohl mal beim 😊 informieren.

Gruss

MARKUS

Alles anzeigen

Hi,

ich habe einen Kumpel, der mit seinem V10 TDI das selbe Problem hatte.

Nach endlosen Diskussionen mit Händler und Werk und Einstellungen und Kontrollen der Fahrwerksgeometrie, Räder, etc. wurde abschließend festgestellt, dass der ungleiche Abrieb zum einen aufgrund des enormen Drehmoments entsteht (beim Losfahren verändert sich die Lage des Anpressdrucks der Auflageflächen der Reifen) und zum anderen durch die gewählte Einstellung der Luftfederung normal/Sport.

Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, welche Einstellung diesen Effekt begünstigte - ich meine die Sport-Einstellung.

Gruß Cashburner