

## 20 Zoll Casablanca

**Beitrag von „cashburner“ vom 10. September 2007 um 13:09**

Hi,

mit dem 45-er wird der Durchmesser des Rades größer - also auch der Abrollumfang.

Und damit stimmt die Tachoanzeige nicht mehr (zeigt weniger an).

Es sei denn, Du nimmst eine Reifenbreite kleiner - das kompensiert den Durchmesser.

Gruß Cashburner