

20 Zoll Casablanca

Beitrag von „metagross“ vom 10. September 2007 um 13:44

[Zitat von cashburner](#)

Hi,
mit dem 45-er wird der Durchmesser des Rades größer - also auch der Abrollumfang.
Und damit stimmt die Tachoanzeige nicht mehr (zeigt weniger an).
Es sei denn, Du nimmst eine Reifenbreite kleiner - das kompensiert den Durchmesser.

Gruß Cashburner

hai,

oder eine tachoangleichung vornehmen lassen 😊👍