

## 20 Zoll Casablanca

Beitrag von „metagross“ vom 10. September 2007 um 13:44

[Zitat von cashburner](#)

Hi,  
mit dem 45-er wird der Durchmesser des Rades größer - also auch der Abrollumfang.  
Und damit stimmt die Tachoanzeige nicht mehr (zeigt weniger an).  
Es sei denn, Du nimmst eine Reifenbreite kleiner - das kompensiert den Durchmesser.

Gruß Cashburner

hai,

oder eine tachoangleichung vornehmen lassen 😊👍