

Ungleichmäßiger Reifenabrieb am T GP

Beitrag von „mike“ vom 10. September 2007 um 15:00

Um es kurz zu machen:

V10 + Standardeinstellung "Sport" = keinen übermässigen oder einseitigen Reifenverschleiss bei mir

Sommer: Pirelli Zero auf 19"

Winter: Pirelli Ice&Snow auf 18"

Gelände: Fulda Tramp auf 18" (wobei die am meisten "leiden")

Ohne es exakt aufgezeichnet zu haben, haben die Pirellis je ca. 35.000 gehalten.

Ich kann nur den Tipp geben, auch mal zwischen den regelmässigen Inspektionen beim  seines Vertrauens anzufragen, ob es für VTG & Co. eine aktuelle(re) Software gibt. Das kann auch ein Faktor für den Verschleiss sein.

.