


# RNS 510 vor 2007

Beitrag von „Olaf“ vom 11. September 2007 um 09:29


[Zitat von juma](#)

Servus,

Mist, hab es gelesen und Dich vergessen 

Ja, wie Ezio schon geschrieben hat, war das die Aussage in WOB durch den Entwicklungsmenschen RNS510.

Alles anzeigen

Kein Problem  .

Was mich allerdings wundert ist, dass das RNS 510 bereits problemlos in diverse Golf V und Tourans eingebaut wurde, die doch eigtl auch nur über den "alten" CAN-Bus verfügen. Daher kann es eigtl nicht daran liegen, und ich meine das auch der GP noch keinen neuen CAN-Bus hat. 