

Kein Zucken mehr am Dicken

Beitrag von „ThommesGF mobil“ vom 14. September 2007 um 11:00

Hallo Tilo,

bei unserem scheint genau das gleiche Problem zu sein.

Die kompl. Lenksäule wird gewechselt, weil dort die Steuergeräte für die Wegfahrsperre Lenkrad sitzen(so hab ich es verstanden).

Die Einheit kostet knapp 1000€

GW- Garantie wird hoffentlich genauso greifen, wie bei dir.

Danke für die Tipps und

Gruss aus Gifhorn

Thommes