

# Wandeln

**Beitrag von „molar“ vom 18. Oktober 2004 um 19:19**

hallo,

habe meinen Toareg R5 seit 09.2003. nach x-maligen Werkstattaufenthalte möchte ich nun wandeln.

größtes problem war/ist die zusatzheizung: bei Temp. unter ca. 2° Celsius hat diese laute Fehlzündungen und es riecht nach diesel.außerdem klackt das Magnetventil sehr laut..

wenn jemand ähnliche probleme hat oder mehr wissen will bitte um private nachricht,danke  
gruß