

Dröhnender Spoiler am NEUEN

Beitrag von „HillRider“ vom 3. Oktober 2007 um 22:26

Hallo Gemeinde,

mein neuer ist ja jetzt seit 5 Tagen in meiner Hand👍👍👍.

Leider ist der Fahrkomfort zw. 120-150km/h sehr stark beeinträchtigt, da der Heckspoiler (?) ein sehr lautes Brummen von sich gibt; fast schon als Dröhnen zu bezeichnen. 🤔

Kennt das jemand ? 🤔

Hat da jemand Tipps dagegen (ok, Spoiler runterreißen gilt nicht 😄)

Dröhnende Grüße