

Dröhnender Spoiler am NEUEN

Beitrag von „darkdiver“ vom 5. Oktober 2007 um 08:48

Hallo,

also ich habe ja den Grundträger und den Dachkantenspoiler und höre nichts. Allerdings reicht oft schon ein falscher Abstand zwischen den Dachträgern und schon gibt es geräusche.

Also am besten den Sitz des Dachträgers überprüfen. Sicherlich reicht das schon aus.

Viele Grüße

Eric