

iPod-Einbau durch VW; eingeschränkte Bedienung

Beitrag von „Hagenthaler“ vom 7. Oktober 2007 um 18:11

Hallo Silberfuchs !

schwacher Trost: bei mir bleibt die AUX-Buchse (RNS 510) auch tot. Da ich aber eine Notlösung für den iPod habe, ist das für mich nicht weiter tragisch. Vielleicht muss man den AUX-Ausgang wirklich irgendwo noch aktivieren

LG H