

iPod-Einbau durch VW; eingeschränkte Bedienung

Beitrag von „Bernd S“ vom 8. Oktober 2007 um 11:31

Bei mir funktioniert das so halbwegs mit den AUX-Anschlüssen. Wie gesagt, halbwegs, da immer eine Seite lauter als die andere ist. 🤔

Ach ja, und ich muß die Lautstärke extrem aufdrehen; so daß mir die Frau, die bei mir im Armaturenbrett lebt, fürchterlich ins Ohr schreit 😬

Also irgendwie eine ganz besch.... Lösung.

Im Menü muß man lediglich bei "AUX" den Haken setzen.