

# iPod-Einbau durch VW; eingeschränkte Bedienung

Beitrag von „Hagenthaler“ vom 10. Oktober 2007 um 17:07

Hallo Mike,

deine höflich-diplomatische Umschreibung bringt es auf den Punkt: für den T. gibt es derzeit nur eine inoffizielle (Krampf-)Lösung.

Ich habe den iPod wieder abgebaut und verwende im RNS 510 einige 2GB-SD Karten: volle Anzeige und alle Steuerungsmöglichkeiten vorhanden.

Lt Handbuch sind allerdings 2GB das Maximum.

Lt. Infos im Forum kann man die SD-Karten ja leicht auf die HDD kopieren.

Selbst als Weltreisender wird man ja nicht mehr als 12 GB Platte für das Nav brauchen



LG H.