

IPod

Beitrag von „DHMoorreye“ vom 18. Oktober 2007 um 19:26

Riesigen Dank an Olaf !!!

Nachdem der 😄 das Kabel nach Anleitung verbaut hat, klangen die iPods (iPod und iPod nano) am RNS 510 nur grottenschlecht. 🙄🙄🙄

Ich bin mit dem Bild der Anschlußbelegung hin 🤔, Kabel getauscht (in 10 Minuten) und jetzt klingt es so, wie sich das gehört.

Und der Elektriker hat jetzt das Bild in den Unterlagen.

Vielen Dank 🙏

Dirk