

# Sitzbelegkennung

Beitrag von „Blackhawk“ vom 18. Oktober 2007 um 23:45

[Zitat von juma](#)

Jetzt ist die Frage, ob dann eine Fehlfunktion der Matte überhaupt erkennbar ist bzw. ob überhaupt der Airbag aktiv ist 🙄

Genau der Airbag ist ja der springende Punkt.  
Ich sehe das als sicherheitsrelevantes Problem 🙄

Komischerweise ist aber auf der Fahrerseite alles ok - gut ich bin ja etwas über der T-Norm 😄  
Der Sitzpolster und der Sensor haben aber für Fahrer und Beifahrer die gleiche Teilenummer.

Auf alle Fälle haben wir jetzt noch einen Sensor und den Polster bestellt.  
Im RLF steht da etwas von "nur gemeinsam tauschen".

