

# Radio-Navigationssystem RNS 510 für den Volkswagen Touareg

Beitrag von „morpheus“ vom 22. Oktober 2007 um 12:26

Hi zusammen

Ich brauche von euch Hilfe bzw. brauche einen Spezialisten der sich mit Pinbelegung des MFD2 und RNS510 auskennt.

Nun, ich habe mir den RNS 510 gekauft und wie ich in diversen Forum's gelesen habe, einfach umstecken, Antennenstecker wechseln und los gehts...

Aber ich bekomme keinen Ton, auch die Lautstärke über Lenkrad und FIS Anzeige geht nicht. Ich habe hier die Belegung von beiden Navis. Weiss jemand vielleicht was die Abkürzungen bedeuten, damit man bzw. die Werkstatt diese umstöpseln kann?

Erstes Bild: MFD2

zweites: RNS510