

Ungleichmäßiger Reifenabrieb am T GP

Beitrag von „Touareg_Wolf“ vom 28. Oktober 2007 um 17:32

HILFFEE !

Schön & Gut. Bei meinem V10 sind die 19" Pzero hinten nach 12,000 km erledigt.

Aber nur HINTEN VORNE ist alles im Grünen Bereich. Das ist doch nicht normal ?

HAt irgendjemand eine Idee

Wolf