

# **Hat VW einen eigenen Adapterstecker 13 auf 7 ? Anhängerbetrieb !**

**Beitrag von „Meister Jo“ vom 30. Oktober 2007 um 19:19**

Hallo, ich glaube da fehlt der Massekontakt im Adapter, so wie sich das liest.