

zündspulendefekt beim v8?

Beitrag von „Blackhawk“ vom 30. Oktober 2007 um 20:43

[Zitat von t-reg,der Dicke](#)

leider ausserhalb der gewährleistung. bj 2002/ mj 2003

Schau mal auf der Rechnung, welches Modul eingebaut wurde

948 602 104 00, 01 oder 03

Es dürfen nur mehr die Stabzündmodule mit dem Index 03 eingebaut werden.
Es wird auch empfohlen, immer alle Spulen auszutauschen.

Wenn Du ein wenig vorgebildet bist und nicht gerade 2 Linke Hände hast, könntest Du die auch selbst austauschen

