

"Pfeifender" Aussenspiegel

Beitrag von „THXNORD“ vom 31. Oktober 2007 um 10:33

Hallo Bernd,

dieser Filzstreifen/Dichtung, ist der zusätzlich eingebaut worden oder ist dort eine defekte Dichtung ersetzt worden? Evtuell wäre eine Teilenummer auch interessant?

Kam das von nur einem Spiegel oder von beiden?

Ich habe bei meinem Dicken auf der Beifahrerseite ab 60-70 KM/H auch ein leicht heulendes bzw. leicht rauschendes Geräusch. Ist aber nur von der Beifahrerseite zu hören. Als Fahrer kann ich davon nichts hören. Aber auch hier kann durch anklappen der Spiegel offensichtlich die Aerodynamik so geändert werden, dass das Geräusch weg ist.

Gruß Christian