

ESP spinnt

Beitrag von „Lindi“ vom 31. Oktober 2007 um 17:31

kurzes Update

Es wurde ein defekter ABS-Sensor festgestellt, war dann auch im Fehlerspeicher.

Nur das eigentliche Problem ist nach wie vor vorhanden: Das ESP regelt mittels Bremseneingriff weiterhin rigoros runter.

Es wurde nun eine Anfrage beim Werk platziert, da ein solcher Fall noch nie vorhanden war.

morgen weiss ich mehr.