

zündspulendefekt beim v8?

Beitrag von „t-reg,der Dicke“ vom 1. November 2007 um 11:14

[Zitat von Blackhawk](#)

Schau mal auf der Rechnung, welches Modul eingebaut wurde

948 602 104 00, 01 oder 03

Es dürfen nur mehr die Stabzündmodule mit dem Index 03 eingebaut werden.
Es wird auch empfohlen, immer alle Spulen auszutauschen.

Wenn Du ein wenig vorgebildet bist und nicht gerade 2 Linke Hände hast, könntest Du die auch selbst austauschen



Alles anzeigen

mach ich- es wurde nur 1 getauscht... hab meinen sb im pz gestern am tel. rund gemacht- was kann ich dafür, wenn offensichtlich mangelhafte zulieferteile verbaut wurden, die nunmehr auch in der serie getauscht werden mussten...- und jetzt porsche österreich einen auf vogel strauss macht...

hatte während der gewährleistung auch schon mal kurzfristig ein stottern und unsaubere gasannahme- da wurde es auf vermeindlich schlechten sprit zurückgeführt und n i x unternommen- jetzt soll ich die zeche zahlen- auch wenss nur kleibeträge sind- so nicht...:D