

Klopfen im Motor beim Vorwaertsbeschleunigen

Beitrag von „juma“ vom 3. November 2007 um 08:56

Servus,

Zitat von Bastian Kigali

[...]bei VW in Belgien wo ich das Auto gekauft habe und die haben mir zumindestens die Ersatzteile gratis gegeben. Also scheint es bei denen bekannt zu sein das dieses Anfangsmodel problematisch ist. Jetzt ruetelt der Wagen noch mehr und das Fahrgeraeusch hat sich in die Kupplung/Getriebe verlegt. [..]

ist die Steuerkette jetzt eingebaut worden von dem 300km entfernten Fachbetrieb oder liegt sie noch im Karton?

...nicht, dass der Schaden jetzt noch größer wird... 🙄