

Oberstes Feld im kleinen MFD ohne Funktion

Beitrag von „jome“ vom 3. November 2007 um 10:22

Moin Uli,

Fehlerspeicher habe ich noch nicht auslesen lassen, da bei mir die 30tsder eh demnächst ansteht werde ich die, falls ich den Fehler nicht finden kann, dann eben vorziehen.

Bekomme auch keine Überschrift mehr, das Feld ist komplett tot.

Am Navi selbst funktioniert alles, Sendersuche, Navigation etc.

Auch die Lautstärke ist noch über das Lenkrad veränderbar, nur eben sind über die Funktionstasten des Lenkrads weder das Navigationsfeld sichtbar noch kann ich dann Sender über den Drehschalter, mit dem man sonst durch die MFD-Menüs fährt, anwählen.

Andere Info: Die Schienen unter der Zeltauflage sind 94 cm voneinander entfernt, also keine 73 wie als Standard gestern behauptet wurde.

Wir haben gestern abend eine Trägereaufnahme entwickelt die unseren Bedürfnissen entspricht und werden diese heute mal materiell umsetzen.

Und sag bitte Deiner Holden noch Entschuldigung von uns beiden Stoffeln, die in ihrer Hektik total vergessen haben sich von ihr zu verabschieden, mea culpa daher.