

Oberstes Feld im kleinen MFD ohne Funktion

Beitrag von „juma“ vom 3. November 2007 um 12:15

Servus,

[Zitat von jome](#)

[...]Fehlerspeicher habe ich noch nicht auslesen lassen, da bei mir die 30tsder eh demnächst ansteht werde ich die, falls ich den Fehler nicht finden kann, dann eben vorziehen.[...]Und sag bitte Deiner Holden noch Entschuldigung von uns beiden Stoffeln, die in ihrer Hektik total vergessen haben sich von ihr zu verabschieden, mea culpa daher.

das wird dann wohl das beste sein...irgendwas stimmt mit der Kommunikation nicht...bei meinem Kenwood hatte ich ja auch einen Adapter drin, mit dem ich auch nur die Lautstärke am Lenkrad bedienen konnte. Der Rest ging trotz Adapter auch nicht. Scheint also so zu sein, dass die Lautstärke irgendwie anders angefahren wird...

meine Holde hat schon verziehen... 