



gebläseverstellung / navi dvd auf fp laden

Beitrag von „DHMoorreye“ vom 10. November 2007 um 12:44


Moin' allerseits,

hier eine kurze Zusammenfassung des Werkstattaufenthalts.

Das wichtigste zuerst ... Navidaten sind noch immer nicht auf die Festplatte kopiert  .
Man hatte nach Rücksprache mit dem Werk das Gerät resetet, worauf hin die Daten vollständig kopiert wurden !!! (Der Balken, der den Fortschritt beim kopieren anzeigte war blau statt grau).
Und anstatt nun die DVD aus dem Gerät zu nehmen  , hat man ein Ziel eingegeben, es erfolgte der Zugriff auf die DVD und beim Entfernen der Navi-DVD erschien die bekannte Meldung.

Mit einem nochmaliges Reseten des Gerätes konnte der Kopiervorgang nicht mehr neu gestartet werden, sondern es trat der Zustand ein wie vor dem Werkstattbesuch.

Erschwerend kommt hinzu, dass alle Fehler am RNS 510 meldepflichtig sind und die Vorgehensweise per Email erfolgt ... und das dauert.

Ich habe gestern abend bei der Volkswagen VIP-Hotline angerufen und um Unterstützung gebeten, diesen Fehler nun entgültig zu beseitigen. Eine Bearbeitungsnummer hab ich bereits ... wollen mal sehen, was jetzt passiert  .

Gruß

Dirk