

Serviceintervalle V6 TDI

Beitrag von „owolter“ vom 13. November 2007 um 09:09

[Zitat von Meister Jo](#)

Hallo, Zahnriemen ist etwas übertrieben, die Dinger heißen aber wirklich so. Es sieht aus wie ein Stück dicker Schlauch, ca 40 mm Durchmesser mit Zahnriemenprofil auf der Innenseite. Je einer für Klima und Lichtmaschine, sollten alle 120.000 km gewechselt werden.



das hast du jetzt aber mit dem R5TDI und V10TDI verwechselt
der V6TDI hat einen normalen Poly-V-Riemen