

Frage zur Werkseingebauten Standheizung

Beitrag von „Snowman24“ vom 13. November 2007 um 23:07

Hallo,

@ frankp:

Wo ich nun zu der Antwort des eingetragenen Fehlers komme: 

- Geber für Tankinhalt - sporadisch untere grenze unterschritten

Das heisst also, wenn im KI (= Kombiinstrument) das Tanken-Symbol erscheint, schaltet die Standheizung ab, bzw. registriert einen "sporadischen" Fehler.

Ist ja klar, denn die Pumpe der Standheizung ist ja nur eine "Taktpumpe". Diese kann sich nicht selbsttätig entlüften und somit darf sie auch keine Luft aus dem Tank saugen, wenn zu wenig Sprit drin ist.

@ kong racer:

ja da freue ich mich schon drauf, wenn meine Standheizung auch so stark heizt, sobald die Pumpe eingebaut ist (wenn sie überhaupt mal kommt - es ist kein Liefertermin bekannt *grml*). Ich habe meinen T. ja erst seit Ende April dieses Jahres und habe sie somit noch nicht gebraucht und getestet.

*****BITTE VOLKSWAGEN BRINGT BIS ZUM WOCHENENDE DIE PUMPE HER, DENN ES SOLL SEHR KALT WERDEN*****

Viele Grüße

Marcus