

iPod am RNS 510 ständig im Repeat-Modus

Beitrag von „DHMoorreye“ vom 15. November 2007 um 19:42

Hallo allerseits,

ich habe da ein kleines Problem mit dem iPod video 30GB 😞.

Ich habe statt des CD-Wechslers das "Original"-VAG-Anschlußkabel am RNS 510. Da auf dem iPod annähernd 5.000 Musiktitel gespeichert sind, nutze ich die Mix-Funktion, um per Zufall die Titel zu hören.

Was allerdings störend ist, ist der Umstand, das nach dem Anschluß des iPods (VW-Symbol auf dem LCD-Bildschirm) der iPod auch noch in den Repeat-Modus geht ... und dieser läßt sich auch nicht am RNS 510 abschalten.

Nachdem RNS 510 und iPod getrennt sind, bleibt der Repeat-Modus auf dem iPod eingeschaltet und kann dann im iPod-Menü abgeschaltet werden. Kaum sind die Geräte wieder miteinander verbunden, ist der Repeat-Modus wieder da 😞. Auch mehrfaches Drücken der Repeat-Taste auf dem Touchscreen ändert nichts daran.

Hat mein RNS 510 nun noch einen Fehler oder ist das "Stand der Technik"?

Gruß
Dirk