

# "Pfeifender" Aussenspiegel

Beitrag von „juma“ vom 19. November 2007 um 12:58

Servus,

habe den brummenden Außenspiegel nun auch. War am Samstag beim 😊 und wir haben nach Teilerlegung festgestellt, dass das Vibrieren von einer Plastikdichtung kommt, die zwischen dem Spiegel und dem Drehgelenk am Fuß des Spiegels als Abschluss montiert ist. Teilenummer ist die

7L6 857 507 ET 01C

Allerdings wird bei mir der gesamte Spiegel getauscht...🙄 naja, Hauptsache, er brummt nicht mehr...👍