

Regensensorfunktion nach Startvorgang

Beitrag von „TouaregAti“ vom 20. November 2007 um 08:45

Das können andere besser: In meinem BMW QP war der Regensensor präziser und feinfühlicher als im T. Ausserdem stand er nach einem Neustart automatisch sofort wieder in gewohnter Weise zur Verfügung. Bis zum T ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass dies auch anders sein könnte ...

Ciao

Ati