

Kosten 1. Inspektion nach 30000 km! (Touareg I / 7 L)

Beitrag von „T-REG“ vom 25. November 2007 um 19:07

1. Service 484,-- EUR inkl. Bremsflüssigkeit.

Tacho 28.300

Bremsbeläge müssten vorne und hinten erneuert werden, Kosten ca. 800,--, angeblich ohne Scheiben.

Ich glaub', ich werde mal einen anderen Händler aufsuchen.

Oliver