

# Aktion 39C6 Überprüfung Hinterachsgetriebe

Beitrag von „bluwe“ vom 26. November 2007 um 14:25

Hallo zusammen

heute ist ein Schreiben bei uns eingegangen in dem mein Vater aufgefordert wird seinen T V6 TDI GP Modell zum 😊 zu bringen zwecks Überprüfung des Hinterachsgetriebes. Es bestünde die Möglichkeit ,dass nicht gehärtete Ausgleichskegelräder im Hinterachsgetriebe verbaut wurden. Weiter heisst es: Nicht gehärtete Ausgleichskegelräder verschleissen sehr schnell.

Meine Frage: Hat das schon jemand machen lassen, oder war schon gar jemand betroffen? Habt Ihr schon Bescheid vom Volkswagen Verbraucherschutz?

Gruss

MARKUS 