

Probleme RNS 510

Beitrag von „man“ vom 26. November 2007 um 21:15

[Zitat von holger 3b](#)

Kufatec Module haben einen Ruhestrom von $<0,03\text{mA}$.

das thema ruhestrom ist für mich von entscheidender bedeutung!!! wir sind leidgeplagt. in unserem t5 sind zwei dietz-adapter verbaut. obwohl auch diese eine "e-nummer" haben, sagte der 😊 nach dem letzten werkstattaufenthalt, dass genau diese einbauten für den hohen ruhestrom (nach 15-20 tagen absolut tiefentladen...) in unserem auto verantwortlich seien...

solche probleme möchte ich mir im t natürlich nicht einfangen... ein sorgenkind reicht!

gruß heiko