

Probleme RNS 510

Beitrag von „gts2“ vom 26. November 2007 um 22:36

[Zitat von man](#)

MIST!!! da platzt ja gerade ein traum... PUFF-PUFF!!!

das bedeutet also, das ich bei meiner kombination 510/pdc mit rückfahrkam keine freischaltung für die dvd-wiedergabe bekomme ohne ein steuergerät zu wechseln?



heiko

das einzige, was im moment feststeht ist, dass die steckverbindung, über die u.a. das rückfahrkamerabild ins navi eingespeist wird am rns510 eine andere als am rns2 ist.

das ergaben meine bisherigen recherchen.

alles andere (andere steuergeräte notwendig etc. sind zum jetzigen zeitpunkt nur spekulationen, weil beim nachhacken bis jetzt niemand genaueres sagen konnte...)

wenn ich mein rns510 bekomme, werde ich mir als erstes den passenden stecker besorgen, ihn entsprechend des aufklebers am gehäuse des rns510 belegen und testen, was passiert.

wenn man die rückfahrkamera schätzengelert hat, will man halt nur ungern auf sie verzichten, deshalb nahm ich mir vor, solange zu "forschen", bis ich sie am rns510 zum laufen gebracht habe.