

# Scheibenwischer

**Beitrag von „Arndt“ vom 28. November 2007 um 16:52**

Das Problem mit dem zu geringen Anpressdruck bestand bis etwa Anfang 2005. Bei diesen Autos wurde der komplette Wischerarm getauscht.