

Rückruf

Beitrag von „Tortelini“ vom 28. November 2007 um 18:02

Hallo,

habe von VW einen Brief bekommen:

Soll in die Werkstatt zur Überprüfung der Kegelräder an der Hinterachse. Einige seien im Rahmen der Produktüberwachung aufgefallen (schlecht gehärtet).

Überprüfung 30min, Austausch 2h.

Werkstatt wusste nichts davon.

Hat jemand Info dazu?

V6TDI, EZ03/07

Gruss

Tortelini