

iPod am RNS 510 ständig im Repeat-Modus

Beitrag von „DHMoorreye“ vom 1. Dezember 2007 um 13:46

Hallo,

seit gestern nachmittag hab ich das gute Stück wieder und das RNS 510 macht, was es soll. 🙌

Die Lösung: Eine neue Version der Navigations-DVD (V2) 🙌 behob den Fehler beim kopieren und ... erstaunlicherweise läßt sich die REPEAT-Funktion am Gerät ein- und ausschalten. Das Gerät ist das selbe geblieben.

So, ich hoffe nun, das jetzt alle Fehler am Dicken behoben sind und uns die Werkstatt beim nächsten Reifenwechsel wiedersieht.

Nochmal hervorheben möchte ich die Unterstützung vom VAG-Vertriebszentrum Nord, ohne deren Leihwagenstellung (Touareg V10) die Woche Werkstattaufenthalt sehr viel stressiger gewesen wäre. 🙌

Gruß
Dirk