

Spurprüfung nur bis 5000KM


Beitrag von „bluwe“ vom 13. Dezember 2007 um 13:05

[Zitat von dummytest](#)

VW hat mir sogar geraten bei den Reifen sogar die Laufrichtung zu ändern + zusätzlich vorne mit hinten (die waren nicht laufrichtungsgebunden) um die Sägezahneffekte wieder zu mildern.

Ich habe es dann machen lassen, allerdings gab es keinerlei positiven Effekt.

Hallo Burkhard

die scheinen ja echt nix auszulassen um sich vor event. Gewährleistungsansprüchen zu drücken... 

Gruss

MARKUS 