

Hat VW einen eigenen Adapterstecker 13 auf 7 ? Anhängerbetrieb !

Beitrag von „5-6oder10“ vom 13. Dezember 2007 um 20:08

Das Steuergerät der Anhängersteckdose soll die amerikanische codierung gehabt haben. Jetzt geht alles wieder. 🤔

Reinhard