

Kühlmittelrohr (Alu) durchgescheuert!

Beitrag von „Nimrod_1983“ vom 14. Dezember 2007 um 10:46

Mein Dicker (V6, 48.000 km) hat massiv Kühlmittel verloren. War kein Marder, nein, das Kühlmittelrohr, das unterhalb des Auspuffkrümmers von nach vorne zum Kühler verläuft, war von einem Kühlmittelschlauch durchgescheuert worden. Außerdem war das Kühlmittelreglergehäuse leck. Einschließlich Abbau des Auspuffkrümmers hat der Spass genau 1225,- Euro gekostet. Keine Kulanz durch VW! Wer von Euch hat sowas schon erlebt? Insgesamt war das jetzt mein ca. 20. Besuch in der Werkstatt. Nie wieder Touareg!

