

V6 TDI nimmt ab 70 km/h im 4. Gang nur noch sporadisch Gas an

Beitrag von „juma“ vom 17. Dezember 2007 um 12:12

Servus,

[Zitat von Lollo050968](#)

[...]Indikatoren für eine beeinträchtigte Funktion sind vor allem bei Dieselmotoren verminderte Leistung im mittleren Drehzahlbereich. [...]

Ich hatte die Symptome mal bei einem A6 TDI.

Mit neuem Sensor war es dauerhaft behoben.

jep. Das gleiche hatte ich auch mehrfach bei meinem A4 2,5 TDI quattro. Äußerst unschöne Sache, wenn man so rumkrauchen muss und jeder lacht sich über einen kaputt... 